

Neuerscheinungen

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J_a	%
E 83 CC	6.3	0	200	A 1	G	K	H 1	H 1				H 2	5	100	
	6.3	0	200				H 1	H 1	A 1	G	K	H 2	5	100	
	$\pm 5\%$			Sollwerte für beide Systeme: - $U_g = 1V$ $J_a = 3mA$ $S = 2mA/V$											
ECF 803	6.3	0	100		K		H 1	H 2			A 1	G	25	100	
	Sollwerte:				- $U_g = 2V$ $J_a = 20mA$ $S = 10mA/V$										
	6.3	0	150	150	G	K	H 1	H 2	A 1	Sg			10	100	
	Sollwerte:				- $U_g = 2V$ $J_a = 10mA$ $S = 6mA/V$										
PC 96	3	0	200		G	K	H 1	H 2	K	G	A 1		25	100	
	Sollwerte für				- $U_g = 1V$ $J_a = 12mA$ $S = 6mA/V$										
PL 504	7	20	200	100	G	G	K	H 1	H 2	Sg	Sg	K	(Al)	100	100
	Sollwerte für				- $U_g = 12V$ $J_a = 80mA$ $S = 12mA/V$										
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J_a	%

D-Röhren (direkt geheizt)

III-9-16 It 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	U _h +U _h	U _{ba}	U _s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J _a	%
DAF 96	1,4 0	10~		H1		A1				H2				1	40
DAF 96	1,4 0	100	60	H1			Sg	A1	G	H2				1	40
DAF 191	1,4 0	10~		H1		A1				H2				1	40
DAF 191	1,4 0	60	60	H1			Sg	A1	G	H2				2,5	80
DAF 961	1,25 0	10~		H1		A1				H2				1	50
DAF 961	1,25 0	60	60	H1			Sg	A1	G	H2				2,5	90
DC 90	1,4 0	100		H1	A1	A1		G		G				2,5	50
DC 96	1,4 0	60		H1			G	H2		G				25	40
DC 760	1,25 0	20		H1	G	A1	H2			A1	H1			2,5	60
DC 761	1,25 0	150		G	H1	H2								50	40
DC 762	1,25 0	20		H1	G	A1	H2							2,5	90
DD 960	1,25 0	60		H1		G		H2		A1	H1			25	40
DF 96	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg				G	H2			2,5	40
DF 97	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg	H1			G	H2			2,5	40
DF 191	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg		H1		G	H2			10	40
DF 668	1,25 0	60	60	A1	Sg	H1	G	H2						10	50
DF 669	1,25 0	60	60	A1	Sg	H1	G	H2						2,5	50
DF 961	1,25 0	60	60	H1	A1	Sg				G	H2			10	40
DK 96	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg		G		Sg	G	H2		2,5	40
DK 192	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg		G		Sg	G	H2		2,5	50
DK 962	1,25 0	60	60	H1	A1	Sg		G		Sg	G	H2		2,5	50
DL 67	1,25 0	20	20	A1	Sg	H1	G	H2						1	50
DL 68	1,25 0	20	20	A1	Sg	H1	G	H2						2,5	50
DL 94	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg				G	H2			10	80
DL 96	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg		H2		G	H1			10	40
DL 192	1,4 0	60	60	H1	A1	G		Sg	H2	A1	H1			25	40
DL 193	1,4 0	100	60	H1	A1	Sg		G	H2	A1	H1			25	60
DL 962	1,25 0	60	20	H1	A1	G		Sg		A1	H2			10	40
DL 963	1,25 0	60	20	H1	A1	Sg		G		A1	H2			10	40
DL 761	1,25 0	60	60	H1		A1				Sg	H2	G		10	50
DM 70	1,4 0	100				G		H1	H2			A1		1	40
DM 71	1,4 0	100				G		H1	H2			A1		1	40
DY 51	1,4 0	30~				H1	H2						(A1)	2,5	40
DY 80	1,25 0	30~				H1	H2						(in Submin. Fassg. 2 Drähte einführen)		
DY 86	1,4 0	90~				H1	H2						(A1)	2,5	40
DY 667	0,6 0	10~				A1							(A1)	10	60
DY 87	1,4 0	30~				H1	H2						(A1)	1	40
													(A1)	2,5	40
Röhre	U _h +U _h	U _{ba}	U _s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J _a	%

E-Röhren

III-9-16 lt 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%	
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar															
EA 766	6,3	0	30~	H1	A1		K			H2	A1		2,5	90	
EA 960	6,3	0	30~	H1		K				H2		A1	2,5	80	
EA 961	6,3	0	30~	H1		K				H2		A1	2,5	70	
EA 962	6,3	0	10~	H1		K				H2		A1	2,5	40	
EAA 11	6,3	0	10~	A2	A1	K		K					2,5	40	
EAA 91	6,3	0	10~	K		H1	H2			K	A1		2,5	40	
EAA 91	6,3	0	10~		A1	H1	H2	K	K				2,5	40	
EABC 80	6,3	0	10~			A1	K	H1	H2				2,5	40	
EABC 80	6,3	0	10~		A1			H1	H2	A2	K		2,5	40	
EABC 80	6,3	0	200					H1	H2		K	G	A1	10	60
EAF 801	6,3	0	200	60	Sg	G	K	H1	H2	A1	K		25	40	
EAF 801	6,3	0	10~			K	H1	H2				A1		2,5	40
EB 1/															
EB 2	6,3	0	10~		A1	A2		K					A2	2,5	40
EB 11	6,3	0	10~		A2	A1	K			K				2,5	40
EB 91	6,3	0	10~	K	A1	H1	H2	K	K		A2			2,5	40
EBC 1	6,3	0	10~			A2		A1	K					2,5	40
EBC 1	6,3	0	200		A1				K				G	25	60
EBC 11	6,3	0	10~		A1				A2	K				2,5	40
EBC 11	6,3	0	100			A1	G			K				25	40
EBF 2	6,3	0	10~			A1	A1		A2	K				2,5	40
EBF 2	6,3	0	200	100	A1		Sg			K			G	10	60
EBF 11	6,3	0	10~		A1	A1			A2	K				2,5	40
EBF 11	6,3	0	200	100		Sg	G	A1		K				10	80
EBF 80	6,3	0	10~					H1	H2	A1	A1	A2	K	2,5	40
EBF 80	6,3	0	200	100	Sg	G	K	H1	H2	A1				25	50
EBF 83	6,3	0	10~				K	H1	H2	A1	A1	A2	K	2,5	40
EBF 83	6,3	0	20	20	Sg	G	K	H1	H2	A1				2,5	60
EBF 89	6,3	0	10~				K	H1	H2	A1	A1	A2	K	1	40
EBF 89	6,3	0	200	60	Sg	G	K	H1	H2	A1				25	40
EBL 1	6,3	0	10~			A1		A2	K					2,5	40
EBL 1	6,3	0	200	60	A1		Sg		K				G	25	60
EC 2	6,3	0	200		A1				K					25	60
EC 86	6,3	0	60		A1	G	K	H1	H2	G	K	G	A1	25	50
EC 88	6,3	0	60		G	K	G	H1	H2	G	G	A1		25	100
EC 92	6,3	0	200		A1	K	H1	H2		G	K			25	80

Röhre	U _h +U _h	U _{ba}	U _s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J _a	%	
EC 162	6,3	0	150			G		K				A1	25	40	
EC 360	6,3	0	90~	K	H1	H1	A1	A1	G	H2	K		250	40	
EC 362	6,3	0													
EC 760	6,3	0	60	G		H1			H2	K	A1	10	80		
EC 866	6,3	0	100	A1	G	K	H1	H2	G	K	A1	25	100		
ECC 81	6,3	0	200	A1	G	K	H1	H1	A1	G	H2	25	80		
ECC 81	6,3	0	200				H1	H1			H2	25	80		
ECC 82	6,3	0	150				H1	H1	A1	G	K	H2	25	70	
ECC 82	6,3	0	150	A1	G	K	H1	H1	A1	G	K	H2	25	70	
ECC 83	6,3	0	200				H1	H1	A1	G	K	H2	10	50	
ECC 83	6,3	0	200	A1	G	K	H1	H1	G	K	K	H2	10	50	
ECC 84	6,3	0	100				H1	H2				A1	25	60	
ECC 84	6,3	0	100	K	G	A1	H1	H2					25	60	
ECC 85	6,3	0	200		A1	G	K	H1	H2			K	25	80	
ECC 85	6,3	0	200				H1	H2	A1	G	K	K	25	80	
ECC 88	6,3	0	60		A1	G	K	H1	H2				25	40	
ECC 88	6,3	0	60				H1	H2	A1	G	K	K	25	40	
ECC 803 S															
ECC 803 S															
ECC 813	6,3	0	150		A1	K	G	H1	H1			H2	25	90	
ECC 813	6,3	0	150					H1	H1	A1	K	G	H2	25	90
ECC 865	6,3	0	200					H1	H2	A1	G	K		50	60
ECC 865	6,3	0	200	A1	G	K	H1	H2						50	60
ECC 91	6,3	0	100			A1	H1	H2	G					25	40
ECC 91	6,3	0	100	A1		H1	H2		G	K				25	40
ECC 960	6,3	0	60		A1		H1	H2		G	K			25	40
ECC 960	6,3	0	60			A1	H1	H2	G					25	40
ECC 962	6,3	0	100		A1		H1	H2		G	K			25	40
ECC 962	6,3	0	100			A1	H1	H2	G					25	40
E 80 CC	6,3	0	200		A1	G	K	H1	H1				H2	25	60
E 80 CC	6,3	0	200					H1	H1	A1	G	K	H2	25	60
E 88 CC	6,3	0	100					H1	H2	A1	G	K		25	70
E 88 CC	6,3	0	100	A1	G	K	H1	H2						25	70

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10)	J_a	%	
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar															
EDD 11	6,3	0	150		A1	G			K				10	80	
EDD 11	6,3	0	150		A1		G		K				10	80	
EF 11	6,3	0	200	100	A1	Sg	G		K				25	40	
EF 12	6,3	0	200	100	A1	Sg	G		K				10	70	
EF 13	6,3	0	200	100	A1	Sg	G	K	K				10	80	
EF 14	6,3	0	200	60	A1	G	K	Sg	K				25	40	
EF 80	6,3	0	200	60	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	40
EF 83	6,3	0	200	60	Sg		K	H1	H2	A1		K	G	10	80
EF 85	6,3	0	200	60	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	50
EF 86	6,3	0	200	60	Sg	K	K	H1	H2	A1	K	K	G	10	40
EF 89	6,3	0	200	100	K	G	K	H1	H2		A1	Sg	K	25	70
EF 94	6,3	0	100	60	G	K	H1	H2	A1		Sg	K	K	10	80
EF 95	6,3	0	100	60	G	K	H1	H2	A1		Sg	K	K	10	80
EF 96	6,3	0	200	100	G	K	H1	H2	A1		Sg	K	K	25	50
EF 761	6,3	0	100	60	G	K	H1	K	A1	H2	Sg		K	25	70
EF 762	6,3	0	100	60	G	K	H1	K	A1	H2	Sg		K	10	80
EF 800	6,3	0	150	150	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg		25	80
EF 806 S	6,3	0	200	150	Sg	K	K	H1	H2	A1	K	K	G	10	90
EF 860	6,3	0	150	100	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	50
EF 861	6,3	0	200	100	K	G	K	H1	H2		A1	K	Sg	25	60
E 83 F	6,3	0	150	100	Sg	G	K	H1	H2	A1				25	80
E 180 F	6,3	0	150	100	K	G	K	H1	H2	A1		K	Sg	25	50
EFM 1	6,3	0	200	60	A1	G	Sg	A1	K					10	40
EFM 11	6,3	0	200	60	Sg	A1	G	A1						10	50
EH 90	6,3	0	100	20	G	K	H1	H2	A1		Sg	G		1	80
EH 960	6,3	0	150	20	G	K	H1	H2	A1		Sg	G		10	40
EL 11	6,3	0	200	60	A1	Sg	G							50	40
EL 11/ 375	6,3	0	200	100	A1	Sg	G							50	40
EL 12	6,3	0	200	60	A1	Sg	G							50	60
EL 12 N	6,3	0	200	60	A1	Sg	G							50	50
EL 12/ 375	6,3	0	200	60	A1	Sg	G							50	60
EL 12 spez.	6,3	0	200	60	Sg	G	G						A1	50	60
EL 34	6,3	0	200	60	K	H1	A1	Sg	G	H2		K		50	80
EL 36	6,3	0	150	20		H1		Sg	G	H2		K	A1	100	40
EL 81	6,3	0	200	60		G	K	H1	H2	K		Sg	K(A1)	100	80
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10)	J_a	%	

Röhre	U _h +U _h	U _{ba}	U _s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J _a	%	
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar															
E 90 CC	6,3	0	60	A1		H1	H2	G	G	K			25	40	
E 90 CC	6,3	0	60		A1	H1	H2		K				25	40	
E 92 CC	6,3	0	100	A1		H1	H2	G	G	K			25	40	
E 92 CC	6,3	0	100		A1	H1	H2		K				25	40	
ECF 82	6,3	0	150	A1			H1	H2	A1	K	K	G	25	80	
ECF 82	6,3	0	200	60	G	Sg	H1	H2					10	70	
ECH 3	6,3	0	150		A1	G		A1	K				25	50	
ECH 3	6,3	0	200	60	A1	K	Sg		K			G	10	50	
ECH 4	6,3	0	100		A1	G			A1	K			10	80	
ECH 4	6,3	0	200	100	A1		Sg		K			G	10	60	
ECH 11	6,3	0	150	A1				G	K				25	40	
ECH 11	6,3	0	200	60		Sg	G	A1	K	K			10	40	
ECH 81	6,3	0	100			K	H1	H2				A1	G	25	40
ECH 81	6,3	0	200	100	Sg	G	K	H1	H2	A1	G	A1	10	100	
ECH 84	6,3	0	60			K	H1	H2				A1	G	2,5	100
ECH 84	6,3	0	100	60	G	G	K	H1	H2	A1	Sg		10	60	
ECL 11	6,3	0	150		A1	G			-K				10	40	
ECL 11	6,3	0	200	60	G			A1	Sg	K			25	80	
ECL 81	6,3	0	200		G	K	H1	H2			A1		25	40	
ECL 81	6,3	0	200	60		Sg	K	H1	H2	A1		K	G	50	90
ECL 82	6,3	0	150		G		H1	H2				K	A1	10	50
ECL 82	6,3	0	200	20		K	G	H1	H2	A1	Sg		25	70	
ECL 84	6,3	0	150		G	A1	K	H1	H2				10	80	
ECL 84	6,3	0	200	100			H1	H2	A1	K	G	Sg	50	40	
ECL 85	6,3	0	100	A1	G	K	H1	H2					10	80	
ECL 85	6,3	0	150	60			H1	H2	A1	Sg	K	G	25	50	
ECL 86	6,3	0	150		G	K		H1	H2				A1	2,5	100
ECL 86	6,3	0	150	60			Sg	H1	H2	A1	K	G		25	70
Röhre	U _h +U _h	U _{ba}	U _s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J _a	%	

E-Röhren

Röhre	$U_h + U_{h_0}$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10)	J_a	%	
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar															
EL 83	6,3	0	200	100	Sg	G	K	H1	H2	K	A1	K	50	60	
EL 84	6,3	0	200	60		G	K	H1	H2		A1		50	40	
EL 86	6,3	0	200	60		G	K	H1	H2		A1		50	100	
EL 95	6,3	0	200	60	G	K	H1	H2	A1	Sg			50	40	
EL 861	6,3	0	200	150		G	K	H1	H2	A1	A1	Sg	K	50	40
EL 862	6,3	0	150	60	K	G	K	H1	H2	K	A1	K	Sg		
EL 865	6,3	0													
E 130 L	6,3	0	150	100		H1		Sg	G		H2	K	A1	100	50
EL 500	6,3	0	150	20	G	G	K	H1	H2	Sg	Sg	K	(A1)	50	80
EM 11	6,3	0	200	60	A1	G	G	A1						25	40
EM 80	6,3	0	150		G	K	H1		H2		A1	A1		25	40
EM 83	6,3	0	200	150	G	G	K	H1	H2		Sg	A1	Sg	10	60
EM 84	6,3	0	200		G	K	H1	H2		A1	A1	A1	A1	10	60
EY 51	6,3	0	50~											10	80
EY 81	6,3	0	90~	(3 Min. warten)				H1	H2				A1(K)	250	50
EY 86	6,3	0	90~		H1	H2						(A1)	10	60	
EY 87	6,3	0	90~		H1	H2						(A1)	10	60	
EY 88	6,3	0	30~					H1	H2				A1(K)	25	80
EY 865	6,3	0	90~		H1	H2						A1	10	80	
EYV 13	6,3	0	90~		H1	A1								250	60
EYY 13	6,3	0	90~					H2			A1			250	60
EZ 11	6,3	0	30~		A1	A2	K							50	60
EZ 12	6,3	0	90~		A1	A2	K							250	40
EZ 80	6,3	0	90~		A1		K	H1	H2			A2		100	80
EZ 81	6,3	0	90~		A1		K	H1	H2			A2		250	50
Röhre	$U_h + U_{h_0}$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (10)	J_a	%	

Internationale Röhren

III-9-16 lt 3825/76 1 T. (30190,9)

Röhre	U _h +U _h	U _{ba}	U _s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J _a	%
1Z1	0,6	0	30~		H1					H2		A1	2,5	60
5Z4C	5	0	50~		H1			A1		A2	H2		250	40
6AC7	6,3	0	200 60	K	H1	K	G	K	Sg	H2	A1		10	80
6AG7	6,3	0	200 100		H1		G	K	Sg	H2	A1		50	50
6F6	6,3	0	200 100		H1	A1	Sg	G		H2	K		50	40
6H6	6,3	0	10~		H1	A1	K	A2		H2	K		2,5	40
6J5	6,3	0	150		H1	A1		G		H2	K		25	80
6L6	6,3	0	200 150		H1	A1	Sg	G		H2	K		100	60
6N7	6,3	0	200		H1	A1	G		A1	H2	K		25	40
6N7	6,3	0	200		H1								25	40
6SA7	6,3	0	200 100	K	H1	A1	Sg	G	K	H2	G		10	60
6SH7	6,3	0	200 100	K	H1	K	G		Sg	H2	A1		10	80
6SJ7	6,3	0	200 100		H1	K	G	K	Sg	H2	A1		10	60
6SK7	6,3	0	200 60		H1	K	G	K	Sg	H2	A1		10	70
6SL7	6,3	0	150	G	A1	K				H1	H2		10	40
6SL7	6,3	0	150				G	A1	K	H1	H2		10	40
6SN7	6,3	0	150	G	A1	K				H1	H2		25	60
6SN7	6,3	0	150				G	A1	K	H1	H2		25	60
6SQ7	6,3	0	10~				K	A1	A2	H1	H2		2,5	40
6SQ7	6,3	0	150			G	K		A1	H1	H2		2,5	70
6V6	6,3	0	150 60		H1	A1	Sg	G		H2	K		25	60
6X5	6,3	0	50~		H1	A1		A2		H2	K		100	60

J-, L-, M-Röhren

III-9-16 Lt 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%
JF 860	0,6 20	150	100	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	60
JL 861	0,6 20	200	100	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	70
EV 3 N	2,5 10	200	100	G	K	A1	Sg (prüfbar nur mit Zwischensockel)	K	K				100	50
MRO 1	0,6 20	20	20	G		Sg		Sg	K		A1	G	1	40
MRO 1	0,6 20	20	20			A1		K					1	50
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
EF 40	6,3 0	200	60	H1	A1		K	G	Sg	K	H2		10	50
EF 41	6,3 0	200	60	H1	A1			Sg	G	K	H2		10	80
EF 42	6,3 0	200	60	H1	A1	K	K	Sg	G	K	H2		10	100
EF 43	6,3 0	200	60	H1	A1	K	K	Sg	G	K	H2		10	100
EZ 40	6,3 0	90 ~		H1	A1				A2	K	H2		250	40
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

P-Röhren

III-9-16 lt 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	U_h^+	U_h	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J_a	%
P 50/2	2,5	10	200	100	K	G	Sg	H1	K	A1	K	H2			100	70
PABC 80	9	0	10~		A1				H1	H2	A2	K			2,5	40
PABC 80	9	0	10~			A1	K	H1	H2	.					2,5	40
PABC 80	9	0	150					H1	H2	G	K	G	A1	10	40	
PC 86	4	0	60		A1	G	K	H1	H2	G	K	G	A1	25	60	
PC 88	4	0	60		G	K	G	H1	H2	G	G	A1	G	25	70	
PC 92	3	0	150		A1		H1	H2	K	G	K	A1		25	60	
PC 96	3	0	150		G	K	H1	H2	K	G	A1			10	80	
PCC 84	7	0	100					H1	H2	G	K	K	A1	25	60	
PCC 84	7	0	100		K	G	A1	H1	H2					25	60	
PCC 85	9	0	150					H1	H2	A1	G	K	K	25	80	
PCC 85	9	0	150		A1	G	K	H1	H2					25	80	
PCC 88	8	0	60		A1	G	K	H1	H2	A1	G	K	K	25	40	
PCC 88	8	0	60					H1	H2					25	40	
PCF 80	9	0	60		A1			H1	H2	A1	K	K	G	25	50	
PCF 80	9	0	150	100	G	G	Sg	H1	H2	A1	K	K	G	25	40	
PCF 82	9	0	150		A1	G	Sg	H1	H2	A1	K	K	G	25	80	
PCF 82	9	0	200	100	G	K	H1	H2	A1	K	A1			25	50	
PCL 81	4	10	150		G	Sg	K	H1	H2	A1	K	K	G	10	50	
PCL 81	4	10	200	100										50	80	
PCF 802																
PCL 82	6,3	10	100		G			H1	H2				K	A1	10	40
PCL 82	6,3	10	200	20	G	K	G	H1	H2	A1	Sg			25	80	
PCL 84	5	10	150		G	A1	K	H1	H2					10	60	
PCL 84	5	10	200	100				H1	H2	A1	K	G	Sg	25	60	
PCL 85	8	10	100		A1	G	K	H1	H2	A1	Sg	K	G	10	80	
PCL 85	8	10	150	20	G	K	H1	H2	A1	Sg	K	G	A1	25	50	
PCL 86	3	10	150		G	Sg	H1	H2	A1	K	G			2,5	100	
PCL 86	3	10	150	60				H1	H2					25	70	
PL 36	5	20	150	20			H1		Sg	G	H2	K	A1	100	40	
PL 81	0,6	20	150	20			G	H1	H2	K		Sg	K(A1)	50	60	
PL 82	6,3	10	200	100	K		G	H1	H2	A1		Sg	Sg	100	60	
PL 83	5	10	200	100	Sg		G	H1	H2	K	A1	K		50	70	
PL 84	6,3	10	200	60	G		G	H1	H2	A1		Sg		100	60	
PL 95	4	0	200	60	G	K	H1	H2	A1	Sg				25	60	
PL 500	7	20	150	20	G	G	K	H1	H2	Sg	Sg	K	A1	50	80	
PM 84	4	0	200		G		K	H1	H2	A1	A1			A1	10	50
PY 71	1,4	20	90~		H1				A1				H2	K	250	80
PY 80	0,6	20	90~				K	H1	H2					A1	250	80
PY 81	7	10	90~					H1	H2					A1(K)	250	50
PY 82	9	10	90~				K	H1	H2					A1	250	50
PY 83	0,6	20	90~					H1	H2					A1(K)	250	40
PY 88	0,6	30	30~					H1	H2					A1(K)	25	80

Prüfung von Relaisröhren

Mit Adoptern lassen sich Relaisröhren auf Elektrodenschlüsse, Zündfähigkeit und Steuerung einwandfrei prüfen. Erforderliche Vorwiderstände sind im Adapter gleich eingebaut.

Der Relaisröhrenadapter besitzt je eine 7- und 9-pol. Miniaturröhrenfassung zur Prüfung der in der DDR gefertigten Relaisröhren; siehe Schaltschema.

Röhren mit Drahtenden, deren Enden in die Fassungskontakte eingefädelt werden können, sind ebenfallsprüfbar.

Bedienung

1. Adapter auf die 30-pol. Federleiste des ausgeschalteten Röhrenprüfgerätes stecken und Röhre vorsichtig einsetzen. Einstellung der Schiebeschalter nach der Prüfkarte vornehmen und anschließend kontrollieren.
2. Gerät einschalten.
In den Prüfschalterstellungen 4 ... 8 können Elektrodenschlüsse am Linksausschlag des Instrumentes erkannt werden.
3. In Stellung 12 muß die Röhre bei der angelegten Starterspannung U_{sg} zünden, wobei am Instrument der Strom I_a der Hauptentladungsstrecke ablesbar ist.
4. Da die einmal gezündete Relaisröhre nur durch Unterbrechung der Betriebsspannung U_{ba} gelöscht werden kann, wird das Röhrenprüfgerät ausgeschaltet.

Zur Prüfung der Steuerung wird mit der niedrigsten Starterspannung U_{sg} der Prüfvorgang nochmals wiederholt, wobei mit dem Schiebeschalter U_{sg} diese Spannungsstufenweise hochgeschaltet wird, bis die Zündspannung der Starterelektrode von mindestens 100 V erreicht ist.

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
Z 5823	0,6 0	R2	100	A1	K									25W 100
Z 860X	0,6 0	R2	150	A1	K									25W 100
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Prüfung von Anzeigeröhren

Die zur Zeit in der DDR gefertigten Anzeigeröhren mit Stiften sind mit 3 Adapters auf Zündfähigkeit, Anodenstrom, Schlüsse und Unterbrechungen auf dem Röhrenprüfgerät RPG 70 einwandfrei prüfbar.

Bedienung

1. Im ausgeschalteten Zustand ist der Adapter fest auf die 30-polige Federleiste zu stecken und die Schalteneinstellung ist nach der Prüfkarte vorzunehmen; hierzu sind die Schiebeschalter 1...9 sämtlich nach unten in die Ruhestellung zu schieben, die nur beim Abfragen einzelner Leuchtzeichen auf H 2 geschoben werden, um die eingeschaltete Elektrode mit dem -Pol der Betriebsspannung zu verbinden.
2. Für jede Anzeigeröhre ist jeweils eine Fassung vorhanden, da die Sockelschaltungen der Röhren und der Betriebsströme sehr verschieden sind. Die Röhre wird im ausgeschalteten Zustand des Prüfgerätes aufgesteckt; dabei ist auf die richtige Einführung der Sockelstifte zu achten.
Nach dem Einschalten ist das Röhrenprüfgerät prüfbereit.
3. Jedes Symbol, Buchstabe oder Ziffer wird einzeln mit den Schiebeschaltern 1...9 in der Schaltstellung H 2 (nach oben schieben) abgefragt und dann wieder in die Ruhestellung zurückgeschaltet.

Vorprüfungen auf Elektrodenschlüsse wie bei Elektrodenröhren sind in den Prüfschalterstellungen 1...8 nicht durchführbar; die Schlüsse sind am starken Ansteigen des Anodenstromes I_a erkennbar und bei Unterbrechungen bleibt der Anodenstrom Null. Der normale Anodenstromwert ist auf der Prüfkarte für jede Röhre angegeben.

4. Nach beendeter Prüfung Gerät ausschalten und sämtliche Schalter in die Nullstellung stellen.
5. Zur Beachtung!
Eine optimale Bemessung der Betriebsspannung und Schaltung ist bei den Adapters leider nicht möglich; daher können einige Leuchtzeichen gleichzeitig glimmen.

Eine Prüfung von Anzeigeröhren mit Drahtenden ist schwierig durchzuführen, da die Drähte kaum oder nur mit großer Mühe in die Fassungskontakte eingeführt werden können. Es dürfte eventuell das behelfsmäßige Abtasten der entsprechenden Elektroden mit flexiblen Leitungen möglich sein, wenn noch in Reihe zu der Prüfspannung und dem Strommesser des Röhrenprüfgerätes ein geeigneter Begrenzungswiderstand z.B. $56\text{ k}\Omega$ gelegt wird.

Geprüft wird z.B. mit $U_{ba} = 150\text{ V}$, Schiebeschalter 1...9 in Ruhestellung, Anodenstrommesser auf 10 mA und 100% , Begrenzungswiderstand $56\text{ k}\Omega$ an Meßklemmen K und 9 anklemmen, Prüfschnüre sind an Meßklemme 9 und Buchse (10 A 1) anzuschließen.

Prüfschalterstellung 12.

Anzeigeröhrenadapter A

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
Z 568	0,6 0	200		H2	10	100								
	Zahlenanzeige			1	2	3	4	5	6	7	8	9/0		
	Prüfschalter in Stellung 10													
	Normalanodenstrom ca. 6 mA													
	Beim Einschalten des Schiebeschalters 9													
	erscheinen beide Ziffern 9 und 0													
	Anzeigeröhrenadapter B													
Z 560	0,6 0	200		H2	10	100								
	Zahlenanzeige			1	2	3	4	5	6	7	8	9/0		
	Prüfschalterstellung 10													
	Normalanodenstrom ca. 2 mA													
	Beim Einschalten des Schiebeschalters 9													
	erscheinen beide Ziffern 9 und 0													
Z 561	0,6 0	200		H2	10	100								
	Symbolanzeige			W	-	A	~	+	V	%	Ω			
	Prüfschalterstellung 10													
	Normalanodenstrom ca. 2 mA													
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Spezialröhren

III-9-16 It 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J_a	%
1.	–Ug einstellen; Netzspannung 220V $\pm 5\%$														
2.	Für Steilheitsmessung Taste „S“ in Stellung 11 drücken und Kompensationsregler auf gleichen Skalenwert einstellen.														
3.	Taste „S“ drücken und auf „10“ umschalten; S-Wert in mA/V ablesen und Meßbereich beachten.														
4.	In Stellung 11 Vakuumtaste „V“ drücken; hierbei ist nur geringe Änderung zulässig.														
6AC7	6,3 0	200	150		H1	K	G	K	Sg Sollwerte: –Ug=1	H2	A1	$J_a=25$	25	100	S=9
6AG7	6,3 0	200	150	K	H1	K	G	K	Sg Sollwerte: –Ug=3	H2	A1	$J_a=50$	50	100	S=11
18042	8 10	150	100	Sg	G	K	H1	H2	A1 Sollwerte: –Ug=1	$J_a=20$	K	25	100	S=10	
E84L	6,3 0	200	150		G	K	H1	H2	Sollwerte: –Ug=2	A1	$J_a=50$	Sg	50	100	S=11
E88CC	6,3 0	100		A1	G	K	H1	H2					25	100	
E88CC	6,3 0	100					H1	H2	A1 Sollwerte: –Ug=1	G	K	$J_a=25$	25	100	S=14
E130L	6,3 0	200	150		H1	Sg	G Sollwerte: –Ug=15	H2	K	A1	$J_a=10$	100	100	S=26	
EAF 801	6,3 0	10~			K	H1	H2			A1			1	70	
EAF 801	6,3 0	200	100	Sg	G	K	H1	H2	A1 Sollwerte: –Ug=2	K	$J_a=8$	K	10	100	S=3
EC 86	6,3 0	150		A1	G	K	H1	H2	G Sollwerte: –Ug=1	K	G	$J_a=20$	25	100	S=17
EC 760	6,3 0	150		G	A1	H1	A1	H2	Sollwerte: –Ug=2	K	A1	$J_a=10$	10	100	S=6
EC 866	6,3 0	150		A1	G	K	H1	H2	G Sollwerte: –Ug=1	K	G	$J_a=15$	25	100	S=12
ECC 802 S	6,3 0	200		A1	G	K	H1	H1				H2	10	100	
ECC 802 S	6,3 0	200					H1	H1	A1 Sollwerte: –Ug=4	G	K	$J_a=7$	10	100	S=2

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
ECC 803 S	6,3 0	200		A1	G	K	H1	H1				H2	2,5	100
ECC 803 S	6,3 0	200					H1	H1	A1		G	K	H2	2,5 100
ECC 813	6,3 0	150		A1	K	G	H1	H1			H2	10	100	
ECC 813	6,3 0	150					H1	H1	A1		K	G	H2	10 100
ECC 865	6,3 0	150		A1	G	K	H1	H2	A1	G	K	K	H2	10 100
ECC 865	6,3 0	150					H1	H2			-Ug=1	$J_a=10$	S=5	
ECC 960	6,3 0	100		A1	A1	H1	H2		G	K			10	100
ECC 960	6,3 0	100					H2		K			K		10 100
ECC 962	6,3 0	150		A1	A1	H1	H2		G	K			10	100
ECC 962	6,3 0	150					H2		K			K		10 100
ECF 803														
EF 183	6,3 0	200	100	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	100
EF 184	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	100
EF 806S	6,3 0	200	150	Sg	K	K	H1	H2	A1	K	K	G	10	100
EF 860	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2		-Ug=2	$J_a=8$	S=2,5		
EF 861	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2		A1	Sg	K	10	100
EH 90	6,3 0	100	20	G	K	H1	H2	A1	Sg	K		$J_a=9$	S=6	
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Spezialröhren

III-9-16 Lt 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
E 83 CC	6.3 0	200		A 1	G	K	H 1	H 1				H 2	5	100
	6.3 0	200					H 1	H 1	A 1	G	K	H 2	5	100
	$\pm 5\%$		Sollwerte für beide Systeme: $- U_g = 1 \text{ V}$ $J_a = 3 \text{ mA}$ $S = 2 \text{ mA/V}$											
ECF 803	6.3 0	100		K			H 1	H 2			A 1	G	25	100
	Sollwerte:		$- U_g = 2 \text{ V}$ $J_a = 20 \text{ mA}$ $S = 10 \text{ mA/V}$											
	6.3 0	150	150	G	K	H 1	H 2	A 1	Sg				10	100
	Sollwerte:		$- U_g = 2 \text{ V}$ $J_a = 10 \text{ mA}$ $S = 6 \text{ mA/V}$											
PC 96	3 0	200		G	K	H 1	H 2	K	G	A 1			25	100
	Sollwerte für		$- U_g = 1 \text{ V}$ $J_a = 12 \text{ mA}$ $S = 6 \text{ mA/V}$											
PL 504	7 20	200	100	G	G	K	H 1	H 2	Sg	Sg	K	(A1)	100	100
	Sollwerte für		$- U_g = 12 \text{ V}$ $J_a = 80 \text{ mA}$ $S = 12 \text{ mA/V}$											
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Spezialröhren

Röhre	U_h+U_h	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
EH 960	6,3 0	150	100	G	K	H1	H2	A1 Sg Sollwerte:	K -Ug=1	$J_a=10$	10	100	S=2	
EL 83	6,3 0	200	100	Sg	G	K	H1	H2 K Sollwerte:	A1 K -Ug=1	$J_a=40$	50	100	S=10	
EL 95	6,3 0	200	150	G	K	H1	H2	A1 Sg Sollwerte:	G -Ug=2	$J_a=20$	25	100	S=5	
EL 861	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2 K Sollwerte:	A1 Sg -Ug=1	$J_a=22$	25	100	S=11	
EL 862	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2 K Sollwerte:	A1 K -Ug=1	$J_a=40$	Sg	50	100	S=35
IF 860	0,6 20	200	150	K	G	K	H1	H2 K Sollwerte:	A1 Sg -Ug=1	$J_a=20$	K	25	100	S=10
IL 861	0,6 20	200	150	K	G	K	H1	H2 K Sollwerte:	A1 Sg -Ug=1	$J_a=25$	K	25	100	S=11
PC 92	3 0	200		A1		H1	H2	G Sollwerte:	K -Ug=1	$J_a=12$	25	100	S=6	
PCF 801	9 0	100		K			H1	H2 Sollwerte:	A1 -Ug=4	$J_a=12$	G	25	100	S=7
PCF 801	9 0	150	100	K	G	K	H1	H2 A1 Sollwerte:	Sg -Ug=1	$J_a=13$	25	100	S=10	
Röhre	U_h+U_h	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Spezialröhren

III 9101 470 2 lt 1569/70 211D

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
PCF 802	9 0	200		A1		H1	H2 Sollwerte: $-Ug=2$	K		G		10 S=3		
PCF 802	9 0	100	100		G	Sg	H1	H2 A1 Sollwerte: $-Ug=1$	K			10 S=4		
PFL 200	7 10	150	150	G	K	Sg	A1	K K Sollwerte: $-Ug=3$	K K	K		10 S=6		
PFL 200	7 10	150	150	K	K	K	K	K G Sollwerte: $-Ug=2$	Sg A1	K		50 S=20		
PL 500	7 20	200	100	G	G	K	H1	H2 Sg Sollwerte: $-Ug=15$	Sg K	(A1)		100 S=10		
QQE 02/5	6,3 0	150	150	G	K		H1	H1 A1	Sg			H2	25	100
QQE 02/5	6,3 0	150	150		K	G	H1	H1 Sollwerte: $-Ug=3$	Sg A1	H2		25	100	



Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%
E 80 CF	6,3 0	100		A1		H1	H2			K	G	25	100	
E 80 CF	6,3 0	150	150		Sollwerte:		$U_g = -2$		$J_a = 12$	$S = 5$				
E 80 F	6,3 0	200	100	Sg		K	H1	H2	A1	K		25	100	
E 80 L	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	10	100
E 81 L	6,3 0	200	150	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K	25	100
E 90 CC	6,3 0	100		A1		H1	H2		G	K			10	100
E 90 CC	6,3 0	100			A1	H1	H2	G		K			10	100
E 283 F	6,3 0	150		K		H1	H2						5	60
E 283 F	6,3 0	150			G	A1	H1	H2	K	K			5	60
					Sollwerte für		$-U_g = 0$							
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
C 3g	6,3 0	200	150	H1	A1	K	Sg	G	K	H2	K	25	100	
								Sollwerte für $U_g = -2$			$J_a = 12$	S=9		
C 3m	0,6 20	150	150	H1	A1	K	Sg	G	K	H2	K	25	100	
								Sollwerte für $U_g = -4$			$J_a = 25$	S=7		
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Sowjetische Spezialröhren

III-9-16 Lt 4105/74 1 T. (3296/9)

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J_a	%
6Э5П	6,3 0	150	150	H1	A1		K	Sg	H2		G	K		50	100
								Sollwerte:		- $U_g=1$		$\alpha=50$		$S=27$	
6Э6П	6,3 0	150	150	K	G	K	H1	H2	K		A1		Sg	50	100
								Sollwerte:		- $U_g=1$		$\alpha=30$		$S=20$	
6Ж1П	6,3 0	150		A1	G	K	H1	H1				H2			
	6,3 0	150					H1	H1	A1		G	K	H2		
								Sollwerte:							
6Н2П	6,3 0	200	200	A1	G	K	H1	H2						5	100
	6,3 0	200					H1	H2	A1		G	K	K	5	100
								Sollwerte:		- $U_g=1$		$\alpha=2,8$		$S=2$	
6П9 (6AG7)	6,3 0	200	150	K	H1	K	G	K	Sg		H2	A1		50	100
								Sollwerte:		- $U_g=3$		$\alpha=35$		$S=12$	
6Ж4 (6AC7)	6,3 0	200	150	K	H1	K	G	K	Sg		H2	A1		10	100
								Sollwerte:		- $U_g=2$		$\alpha=10$		$S=6,5$	
6Ж1П	6,3 0	150	100	G	K	H1	H2	A1	Sg		K			10	100
								Sollwerte:		- $U_g=1$		$\alpha=7,5$		$S=4,5$	
6Ж5П	6,3 0	200	100	G	K	H1	H2	A1	Sg		K			10	100
								Sollwerte:		- $U_g=1$					
6Ж9П	6,3 0	150	150	K	G	K	H1	H2		A1	K		Sg	25	100
								Sollwerte:		- $U_g=1$		$\alpha=20$		$S=16$	
5Ц4С	5 0	90~			H1		A1		A2		H2			250	50
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J_a	%

Stabilisatorröhren Preßler

III 9 10: 970 2 lt 1569/70 2111 D

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
GR 20-12	R1		A1									U _{br}		
GR 20-14	R1		A1									150 V	A1	25W 50
GR 22-10	R1		K					A1				150 V	A1	25W 50
GR 22-14	R1		A1									150 V	A1	25W 50
GR 22-70	R1		K					A1				150 V	A1	25W 50
GR 26-16	R1		A1 K									150 V	A1	25W 50
GR 27-16	R1		A1 K									140 V	A1	25W 50
GR 20-42	R1		A1									100 V	A1	25W 100
GR 20-46	R1		A1									100 V K	A1	25W 100
GR 22-40	R1		K					A1				100 V	A1	25W 100
GR 22-44	R1		A1									100 V	A1	25W 100
GR 25-46	R1		A1									100 V	A1	25W 100
GR 27-56	R1		A1 K									80 V	A1	25W 100
GR 24-22	R1						A1					150 V K	A1	25W 50
GR 28-10	R1		A1 K									150 V	A1	25W 50
GR 28-30	R1		A1 K									104 V	A1	25W 100
GR 28-40	R1		A1 K									100 V	A1	25W 100
GR 28-60	R1		A1 K										A1	25W 90
GR 29-60	R1	an Meßklemmen anschließen											A1	25W 90
GR 28-12	R1		A1 K									138 V	A1	25W 90

In Prüfschalterstellung 12 messen

Zur Messung der Brennspannung U_{br} an Buchsen 9 und (K) – Spannungsmesser anschließen.

In Schalterstellung 1 erscheint Fehlersignal.

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
-------	-------------	----------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-------	---

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
75 C1		R1		A1	K			75V				A1	25W	100
85 A2		R1		A1	K			85V				A1	25W	100
108 C1		R1		A1	K			108V				A1	25W	100
150 C1		R1		K			A1	150V				A1	25W	50
150 C2		R1		A1	K			150V				A1	25W	50
150 C1	nur mit Adapter für Außenkontaktrohren prüfbar													
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Stabilisatorröhren
RFT

III-9-16 lt 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	$U_h^+ U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%
StR 75/60		R1		A1	K							U _{br}		
StR 85/10		R1		A1	K							78 V	A1	25W 100
StR 90/40		R1		A1	K							85 V	A1	25W 100
StR 100/80		R1		A1	K							95 V	A1	25W 100
StR 108/30		R1		A1	K							101 V	A1	25W 100
StR 150/15		R1		A1	K							108 V	A1	25W 100
StR 150/30		R1		A1	K							150 V	A1	25W 60
StR 150/60		R1		A1	K							150 V	A1	25W 60
108 C1		R1		A1	K							108 V	A1	25W 100
Valvo														
Prüfung erfolgt in Stellung 12 des Prüfschalters.														
Zur Messung der Brennspannung U_{br} an Buchse 9 und (K) – Spannungsmesser anschließen. Meßbereich 300 V.														
In Schalterstellung 1 erscheint Fehlersignal.														
Röhre	$U_h^+ U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J_a	%
1 AF 34	1,25 0	60	60	H1			Sg	A1	G	H2				2,5	40
1 AF 34	1,25 0	30~		H1		A1			H2					1	40
1 F 34	1,25 0	60	60	H1	A1	Sg		H1	G	H2				2,5	60
1 H 34	1,25 0	60	60	H1	A1	Sg	G	H1	G	H2				2,5	40
1 L 34	1,25 0	60	60	H1	A1	G	Sg	H1	A1	H2				10	80

U-Röhren

III-9-16 lt 3825 76 1 T. (30190'9)

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%
Die Stahlröhren sind nur mit Adapter prüfbar														
UAA 11	3 20	10~		A1	A2	K		K						2,5 40
UAA 91	0,6 20	10~		K		H1	H2	K	K	A1				2,5 50
UAA 91	0,6 20	10~			A1	H1	H2	K	K					2,5 50
UABC														
80	9 20	10~		A1			H1	H2	A2	K				2,5 40
UABC														
80	9 20	10~			A1	K	H1	H2						2,5 40
UABC														
80	9 20	200					H1	H2		K	G	A1	10 60	
UBF 11	0,6 20	10~		A1				A2	K					2,5 40
UBF 11	0,6 20	200	100		Sg	G	A1		K					25 40
UBF 80	8 10	10~				G	H1	H2		A1	A2			2,5 40
UBF 80	8 10	200	100	Sg	G	K	H1	H2	A1	A1	A2	K		25 40
UBF 89	9 10	10~				K	H1	H2	A1	A1	A2			2,5 40
UBF 89	9 10	200	60	Sg	G	K	H1	H2	A1		K			25 40
UBL 1	5 50	10~		H1										2,5 40
UBL 1	5 50	200	100	H1		A1	Sg		A1	K	A2	H2	G	100 50
UC 92	0,6 10	150		A1	K	H1	H2			G	K			25 50
UCC 85	4 20	150		A1	G	K	H1	H2	A1	G		K		25 80
UCC 85	4 20	150					H1	H2				K		25 80
UCH 11	0,6 20	150		A1				G						25 60
UCH 11	0,6 20	200	60		Sg	G	A1		K					10 50
UCH 81	9 10	100				G	H1	H2				A1	G	25 40
UCH 81	9 10	200	100	Sg	G	K	H1	H2	A1	G				10 100
UCL 11	9 50	150				A1	G							10 40
UCL 11	9 50	200	60	G				A1	Sg	K				50 50
UCL 81	8 30	200		G			K	H1	H2	A1		K		10 70
UCL 81	8 30	200	60		Sg	K	H1	H2	A1		K	G		25 80
UCL 82	0,6 50	100		G				H1	H2	A1	Sg	K	A1	10 40
UCL 82	0,6 50	200	60		K	G	H1	H2	A1					50 80
UEL 11	7 40	150	60		A1	Sg							G	10 40
UEL 11	7 40	200	60	G			A1	Sg	K					25 50
UEL 51	9 50	150	60		Sg	G							A1	10 40
UEL 51	9 50	200	100	G			A1	Sg	K					100 40
UF 11	5 10	200	60	A1	Sg	G								10 70
UF 80	9 10	200	60	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K		25 40
UF 85	9 10	150	60	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K		25 40
UF 89	2,5 10	200	60	K	G	K	H1	H2	K	A1	Sg	K		25 60
UFM 11	5 10	200	60	Sg	A1	G	A1	G	K					10 70
UL 84	8 40	200	60	G		K	H1	H2		A1		Sg	100	70
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%

U-Röhren (indirekt geheizt)

III-9-16 Lt 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%
Die Stahlröhren sind nur mit Adaptern prüfbar														
UM 11	5	10	150	100	Sg	A1	G	A1		K				
UM 80	7	10	150		G	K		H1	H2		A1	A1	10	70
UY 11	0,6	50	30~		A1		K						100	50
UY 82	5	50	90~				K	H1	H2			A1	250	50
UY 85	8	30	50~				K	H1	H2			A1	100	70
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%

Germanium-Dioden

III-9-16 Lt 3825/76 1 T. (30190/9)

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
				Katode an Meßklemme K										
OA 601	10~											A1	2,5	60
OA 602	10~											A1	2,5	60
OA 603	10~											A1	2,5	60
OA 604	10~											A1	2,5	60
OA 605	10~											A1	2,5	60
OA 625	10~											A1	2,5	60
OA 626	10~											A1	2,5	60
OA 645	10~											A1	2,5	60
OA 647	10~											A1	2,5	60
OA 665	10~											A1	2,5	60
OA 666	10~											A1	2,5	60
OA 685	10~											A1	2,5	60
OA 705	10~											A1	2,5	60
OA 720	10~											A1	2,5	60
OA 721	10~											A1	2,5	60
OA 722	10~											A1	2,5	60
OA 741	10~											A1	2,5	60
OA 780	10~											A1	2,5	60
Prüfung erfolgt in Stellung 12 des Prüforschalters.														
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Germanium-Gleichrichterdioden

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
Diode				Masse an - Meßklemme (K)										
GY 099		10~										A1	2,5	60
GY 100		10~										A1	2,5	60
GY 101		30~										A1	25	60
GY 102		30~										A1	25	60
GY 103		30~										A1	25	60
GY 104		30~										A1	25	60
GY 105		30~										A1	25	60
GY 109		10~										A1	2,5	60
GY 110		10~										A1	2,5	60
GY 111		30~										A1	25	60
GY 112		30~										A1	25	60
GY 113		50~										A1	100	40
GY 114		50~										A1	100	40
GY 115		50~										A1	100	40
GY 120		30~										A1	25	60
GY 121		30~										A1	25	60
GY 122		50~										A1	100	40
GY 123		50~										A1	100	40
GY 124		50~										A1	100	40
GY 125		50~										A1	100	40
Prüfung erfolgt in Stellung 12 des Prüfschalters.														
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
Dio ^d e				Masse an	— Meßklemme (K)									
SY 100	90~											A1	250	70
SY 101	90~											A1	250	70
SY 102	90~											A1	250	70
SY 103	90~											A1	250	70
SY 104	90~											A1	250	70
SY 105	90~											A1	250	70
SY 106	90~											A1	250	70
SY 107	90~											A1	250	70
SY 108	90~											A1	250	70
SY 110	90~											A1	250	70
				Masse an	+ Meßklemme (K)									
SY 120	90~											A1	250	70
SY 121	90~											A1	250	70
SY 122	90~											A1	250	70
SY 123	90~											A1	250	70
SY 124	90~											A1	250	70
SY 125	90~											A1	250	70
SY 126	90~											A1	250	70
SY 127	90~											A1	250	70
SY 128	90~											A1	250	70
SY 130	90~											A1	250	70
Prüfung erfolgt in Stellung 12 des Prüfschalters														
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Z-Dioden

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J_a	%
Diode															
SZX 18/1	20	1)				U_z						Teilstr.			
SZX 18/5,6	20					0,65 ...	0,85	70		A1	25 W	40			
SZX 18/6,8	20					5,0 ...	6,3	50		A1	25 W	40			
SZX 18/8,2	20					6,0 ...	7,5	40		A1	25 W	40			
SZX 18/10	20					7,3 ...	9,2	30		A1	25 W	40			
SZX 18/12	20					8,8 ...	11,0	30		A1	25 W	40			
SZX 18/15	20					10,7 ...	13,4	25		A1	25 W	40			
SZX 18/18	60	2)				13,0 ...	16,5	20		A1	25 W	40			
SZX 18/22	60	2)				16,0 ...	20,0	50		A1	25 W	40			
SZX 21/1	20	1)				19,6 ...	24,4	45		A1	25 W	40			
SZX 21/5,1	20					0,73 ...	0,83	70		A1	25 W	40			
SZX 21/5,6	20					4,8 ...	5,4	50		A1	25 W	40			
SZX 21/6,2	20					5,2 ...	6,0	50		A1	25 W	40			
SZX 21/6,8	20					5,8 ...	6,6	50		A1	25 W	40			
SZX 21/7,5	20					6,4 ...	7,2	40		A1	25 W	40			
SZX 21/8,2	20					7,0 ...	7,9	30		A1	25 W	40			
SZX 21/9,1	20					7,7 ...	8,7	30		A1	25 W	40			
SZX 21/10	20					8,5 ...	9,6	30		A1	25 W	40			
SZX 21/11	20					9,4 ...	10,6	30		A1	25 W	40			
SZX 21/12	20					10,4 ...	11,6	30		A1	25 W	40			
SZX 21/13	20					11,4 ...	12,8	25		A1	25 W	40			
SZX 21/15	20					12,6 ...	14,0	20		A1	25 W	40			
SZX 21/16	20					13,8 ...	15,5	20		A1	25 W	40			
SZX 21/18	60	2)				15,3 ...	17,0	20		A1	25 W	40			
SZX 21/20	60	2)				16,8 ...	19,0	50		A1	25 W	40			
SZX 21/22	60	2)				18,8 ...	21,0	50		A1	25 W	40			
SZX 21/24	60	2)				20,8 ...	23,0	45		A1	25 W	40			
						22,8 ...	25,6	40		A1	25 W	40			
Anode an Meßklemme K															
1) Kathode an Meßklemme K															
2) 5 kOhm-Widerstand in Reihe zur Z-Diode															
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	J_a	%

Z-Dioden

III 9101 970 2 It 1569/70 2111 D

	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9@	J_a	%
Diode				Kennz. gn:		Sollwerte U_z				Teilstr.				
ZA250/1	20			—	0,65 ...	0,8 V		70			A1	25 W	40	
ZA250/5	20			+	4,3 ...	5,7 V		50			A1	25 W	40	
ZA250/6	20			+	5,3 ...	6,7 V		50			A1	25 W	40	
ZA250/7	20			+	6,3 ...	7,7 V		40			A1	25 W	40	
ZA250/8	20			+	7,3 ...	8,7 V		30			A1	25 W	40	
ZA250/9	20			+	8,3 ...	9,7 V		30			A1	25 W	40	
ZA250/10	20			+	9,3 ...	10,7 V		30			A1	25 W	40	
ZA250/11	20			+	10,3 ...	11,7 V		30			A1	25 W	40	
ZA250/12	20			+	11,3 ...	12,8 V		25			A1	25 W	40	
ZA250/14	20			+	12,2 ...	16,8 V		20			A1	25 W	40	
ZA250/18	20			+	16 ...	20,8 V		70			A1	25 W	40	
Nur Kurzprüfung möglich. Kennzeichen an Meßklemme (9) + für ZA250/5 ... 18 Spannungsmesser an (9) und (K) – anschließen Prüfung erfolgt nur in Stellung 12 des Prüfschalters.														
Diode	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9@	J_a	%

	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%
Diode				Masse an:		Sollwerte U_z								
SZ 501	20		(K) -	0,65 ...	0,85 V							A1	50 W	50
SZ 504	60		(A1) +	4,8 ...	5,5 V							A1	25 W	70
SZ 505	60		(A1) +	5,3 ...	6,0 V							A1	25 W	70
SZ 555	60		(A1) +	5,8 ...	6,6 V							A1	25 W	70
SZ 506	60		(A1) +	6,4 ...	7,3 V							A1	25 W	70
SZ 507	60		(A1) +	7,1 ...	7,9 V							A1	25 W	70
SZ 508	60		(A1) +	7,7 ...	8,8 V							A1	25 W	70
SZ 509	60		(A1) +	8,5 ...	9,6 V							A1	25 W	70
SZ 510	60		(A1) +	9,4 ...	10,6 V							A1	25 W	70
SZ 511	60		(A1) +	10,4 ...	11,6 V							A1	25 W	70
SZ 512	60		(A1) +	11,4 ...	12,7 V							A1	25 W	70
SZ 513	60		(A1) +	12,5 ...	14,0 V							A1	25 W	60
SZ 515	60		(A1) +	13,8 ...	15,8 V							A1	25 W	60
SZ 516	60		(A1) +	15,3 ...	17,0 V							A1	50 W	80
SZ 518	60		(A1) +	16,8 ...	19,0 V							A1	50 W	80
SZ 520	60		(A1) +	18,8 ...	21,0 V							A1	50 W	80
SZ 522	60		(A1) +	20,8 ...	23,0 V							A1	50 W	80
Masseanschluß an Meßklemme (9) + für Spannungsmesser an (9) + und (K) - Prüfung in Stellung 12 des Prüfschalters Nicht berühren!													SZ 504/522	
Diode	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9 ⑩	J_a	%

Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%
Röhre	$U_h + U_h$	U_{ba}	U_s	1	2	3	4	5	6	7	8	9⑩	J_a	%